



Folha nº: _____

Processo nº _____

Rubrica

Matrícula

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: SHOPPING POPULAR

VISTA SUPERIOR GERAL



Fonte: Google Earth, data: 10/2017



Fonte: Do autor, data: 10/2017

Rampa não atende a NBR 9050 de acessibilidade.



Folha nº: _____

Processo nº _____

Rubrica

Matrícula

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: SHOPPING POPULAR



Fonte: Do autor, data: 10/2017

Rampa não atende a NBR 9050 de acessibilidade.



Fonte: Do autor, data: 07/2017

Calçadas degradadas, com fissuras e irregularidades, que prejudicam a acessibilidade.



Folha nº: _____

Processo nº _____

Rubrica

Matrícula

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: SHOPPING POPULAR



Fonte: Do autor, data: 10/2017

Calçadas degradadas, com fissuras e irregularidades, que prejudicam a acessibilidade.



Fonte: O autor, data: 10/2017

Calçadas degradadas, com fissuras e irregularidades, que prejudicam a acessibilidade.



Folha nº: _____

Processo nº _____

Rubrica

Matrícula


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: SHOPPING POPULAR



Fonte: Do autor, data: 10/2017

Calçadas degradadas, com fissuras e irregularidades, que prejudicam a acessibilidade.



Fonte: Do autor, data: 10/2017

Calçadas degradadas, com fissuras e irregularidades, que prejudicam a acessibilidade.



Folha nº: _____

Processo nº _____

Rubrica

Matrícula

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: SHOPPING POPULAR



Fonte: Do autor, data: 10/2017

Calçadas degradadas, com fissuras e irregularidades, que prejudicam a acessibilidade.



Fonte: Do autor, data: 07/2017

Calçadas degradadas, com fissuras e irregularidades, que prejudicam a acessibilidade.



Folha nº: _____

Processo nº _____

Rubrica

Matrícula

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: SHOPPING POPULAR



Fonte: Do autor, data: 07/2017

Falta de interligação de calçamento no entorno da edificação, prejudicando a acessibilidade e dificultando a integração entre os acessos a edificação.



Fonte: Do autor, data: 07/2017

Sinalização horizontal do estacionamento encontrasse apagada, além disposição dos fluxos estarem mal distribuídos, causando interrupção nos mesmos, por meio de obstáculos como postes de luz, impedindo a passagem.



Folha nº: _____

Processo nº _____

Rubrica

Matrícula


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: SHOPPING POPULAR



Fonte: Do autor, data: 07/2017

Sinalização horizontal do estacionamento encontrasse apagada, além disposição dos fluxos estarem mal distribuídos, causando interrupção nos mesmos, por meio de obstáculos como postes de iluminação.



Fonte: Do autor, data: 07/2017

Sinalização horizontal do estacionamento encontrasse apagada, além disposição dos fluxos estarem mal distribuídos, causando interrupção nos mesmos, por meio de obstáculos como postes de iluminação.



Folha nº: _____

Processo nº _____

Rubrica

Matrícula

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: SHOPPING POPULAR



Fonte: Do autor, data: 07/2017

O alambrado que delimita o lote do shopping, está com sinais de ferrugem em determinados pontos comprometendo a estrutura do mesmo.



Fonte: Do autor, data: 07/2017

O alambrado que delimita o lote do shopping, está com sinais de ferrugem em determinados pontos comprometendo a estrutura do mesmo.



Folha nº: _____

Processo nº _____

Rubrica

Matrícula


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: SHOPPING POPULAR



Fonte: Do autor, data: 07/2017

O edifício não tem um fechamento adequado, o que causa a invasão de pessoas não autorizadas fora do horário de funcionamento, facilitando arrombamentos e causando prejuízo aos comerciantes.



Fonte: Do autor, data: 07/2017

O edifício não tem um fechamento adequado, o que causa a invasão de pessoas não autorizadas fora do horário de funcionamento, facilitando arrombamentos e causando prejuízo aos comerciantes.



Folha nº: _____

Processo nº _____

Rubrica

Matrícula

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: SHOPPING POPULAR



Fonte: Do autor, data: 07/2017

O edifício não tem um fechamento adequado, o que causa a invasão de pessoas não autorizadas fora do horário de funcionamento, facilitando arrombamentos e causando prejuízo aos comerciantes.

Fernando de Oliveira

Coordenador da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção RA IX