



Folha nº: \_\_\_\_\_

Processo nº \_\_\_\_\_

Rubrica

Matrícula

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: PRAÇA QNM 21/23

### VISTA AÉREA



Fonte: GeoPortal – DF

Data: Outubro/2017



FOTO 01: Recuos da calçada à lateral direita da igreja com trincas e rachaduras.

Fonte: Dos autores

Data: Outubro/2017





Folha nº: \_\_\_\_\_

Processo nº \_\_\_\_\_

Rubrica

Matrícula

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: PRAÇA QNM 21/23



FOTO 02: Calçamento de ligação do terreno à entrada da igreja em estado de degradação.

Fonte: Dos autores

Data: Outubro/2017



FOTO 03: Presença de poste de iluminação em meio ao terreno de intervenção.

Fonte: Dos autores

Data: Outubro/2017





Folha nº: \_\_\_\_\_

Processo nº \_\_\_\_\_

Rubrica

Matrícula

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: PRAÇA QNM 21/23



FOTO 04: Existência de vegetação à lateral esquerda da área do terreno de intervenção.

Fonte: Dos autores

Data: Outubro/2017



FOTO 05: Árvore caída à lateral direita do terreno de intervenção.

Fonte: Dos autores

Data: Outubro/2017



Folha nº: \_\_\_\_\_

Processo nº \_\_\_\_\_

Rubrica

Matrícula

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: PRAÇA QNM 21/23



FOTO 06: Calçada frontal da igreja em parte danificada.

Fonte: Dos autores

Data: Outubro/2017



FOTO 07: Situação do terreno de intervenção em relação à fachada frontal da igreja.

Fonte: Dos autores

Data: Outubro/2017





Folha nº: \_\_\_\_\_

Processo nº \_\_\_\_\_

Rubrica

Matrícula

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: PRAÇA QNM 21/23



FOTO 08: Situação do terreno de intervenção em relação à fachada lateral esquerda da igreja.

Fonte: Dos autores

Data: Outubro/2017



FOTO 09: Presença de poste de iluminação na faixa de circulação à esquerda da edificação.

Fonte: Dos autores

Data: Outubro/2017



Folha nº: \_\_\_\_\_

Processo nº \_\_\_\_\_

Rubrica

Matrícula

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: PRAÇA QNM 21/23



FOTO 10: Calçamento de ligação da lateral esquerda à igreja em estado de degradação.

Fonte: Dos autores

Data: Outubro/2017



FOTO 11: Mudas (atualmente presentes à direita da igreja) a serem relocadas.

Fonte: Dos autores

Data: Outubro/2017





## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA: PRAÇA QNM 21/23**



FOTO 12: Diferença de nível presente no terreno de intervenção a ser trabalhada no projeto.

Fonte: Dos autores

Data: Outubro/2017

---

Fernando de Oliveira

Coordenador da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção RA IX