



Folha nº: _____

Processo nº _____

Rubrica

Matrícula

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: FEIRA PERMANENTE DO SETOR O – EQNO 10/12 SETOR O

LOCALIZAÇÃO



Fonte: GOOGLE EARTH – DF

Data: Setembro/2018



Folha nº: _____

Processo nº _____

Rubrica

Matrícula

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: FEIRA PERMANENTE DO SETOR O – EQNO 10/12 SETOR O



FOTO 01: As telhas laterais estão em situação precária, havendo a necessidade de troca.

Fonte: Thays Alaor/Colom – RA-IX

Data: Setembro/2018



FOTO 02: As telhas laterais estão em situação precária, havendo a necessidade de troca.

Fonte: Thays Alaor/Colom – RA-IX

Data: Setembro/2018



Folha nº: _____

Processo nº _____

Rubrica

Matrícula

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: FEIRA PERMANENTE DO SETOR O – EQNO 10/12 SETOR O



FOTO 03: As caixas de gordura atuais, não comportam mais a necessidade que as bancas tem exigido.
Fonte: Thays Alaor/Colom – RA-IX
Data: Setembro/2018



FOTO 04: As caixas de gordura atuais, não comportam mais a necessidade que as bancas tem exigido.
Fonte: Thays Alaor/Colom – RA-IX
Data: Setembro/2018



Folha nº: _____

Processo nº _____

Rubrica

Matrícula

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: FEIRA PERMANENTE DO SETOR O – EQNO 10/12 SETOR O



FOTO 05: O piso está irregular, as rampas não estão de acordo com a NBR de Acessibilidade.

Fonte: Thays Alaor/Colom – RA-IX

Data: Setembro/2018



FOTO 06: O piso está irregular, e algumas caixas estão no caminho.

Fonte: Thays Alaor/Colom – RA-IX

Data: Setembro/2018



Folha nº: _____

Processo nº _____

Rubrica

Matrícula

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: FEIRA PERMANENTE DO SETOR O – EQNO 10/12 SETOR O



FOTO 07: O alambrado se encontra em processo de oxidação e com desbotamento da pintura, com o próximo período de chuvas esse processo irá se agravar.

Fonte: Thays Alaor/Colom – RA-IX

Data: Setembro/2018

NAYARA RAYANE BARBOSA SANTOS

Assessora Técnica - RA IX

Mat. 1.685.472-1