



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA E PLAYGROUND  
ESCOLA CLASSE 61 QNQ 04**

### VISTA AÉREA



Fonte: GeoPortal – DF  
Data: Fevereiro/2018



FOTO 01: Grade do parquinho precisa ser trocada por alambrado.

Fonte: Débora Ribeiro

Data: Fevereiro/2018



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA E PLAYGROUND  
ESCOLA CLASSE 61 QNQ 04



FOTO 02: Presença de um poste no local destinado as arquibancadas.

Fonte: Débora Ribeiro.

Data: Fevereiro/2018



FOTO 03: Alambrados do estacionamento com desgastes.

Fonte: Débora Ribeiro.

Data: Fevereiro/2018



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA E PLAYGROUND  
ESCOLA CLASSE 61 QNQ 04



FOTO 04: Calhas quebradas na lateral da escola.

Fonte: Débora Ribeiro.

Data: Fevereiro/2018



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA E PLAYGROUND  
ESCOLA CLASSE 61 QNQ 04**



FOTO 05: Manilha necessita ser trocada, pois se encontra quebrada na frente da quadra poliesportiva.  
Fonte: Débora Ribeiro.  
Data: Fevereiro/2018

---

Guilherme Rodrigues Ferreira Almeida de França

Diretor de Obras RA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE TERRITÓRIO E HABITAÇÃO  
SUBSECRETARIA DAS CIDADES  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA- RA IX  
DIRETORIA DE OBRAS DIOB/COLOM

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA E PLAYGROUND  
ESCOLA CLASSE 61 QNQ 04**